

Požár hotelu Eurostars David



20.1.2018

Náplavní 1618/6, Praha 2

Zpracoval: nrap. Radek Svatoš, nrap. Marek Hořínek,
por. Bc. Antonín Šustr

Kontakt: radek.svatos@hzspraha.cz


Datum zpracování: 29.1.2018

Datum aktualizace: 4.2.2018

Hotel Eurostars David



Popis budovy hotelu



Hotel Eurostars David je novorenesanční budova, která se nachází na rohu ulic Náplavní č. 6 a Záhořanského č. 1 na Praze 2.

Byla vystavěna mezi roky 1882 až 1884. Od roku 1993 se jedná o kulturní památku. Uvnitř hotelu je 76 pokojů a celkem 180 lůžek.

Jedná se původně o čtyřpatrový, činžovní dům, s půdní vestavbou a věžičkou. Rekonstrukcí si hotel prošel v roce 2006. Celková pořizovací cena hotelu ke konci roku 2006 činila 196 milionů korun.



Nástupní plocha




- nástupní plochu tvořily ulice Náplavní, Záhořanského, Dittrichova, Myslíkova
- jednotka z HS 1, která na místo dorazila jako první, najížděla z ulice Myslíkova (3x CAS, 1x AZ-37)
- průjezd ulicí Náplavní byl pomalý z důvodu špatně parkujících vozidel po obou stranách ulice
- při příjezdu (zhruba z poloviny ulice Náplavní) byl vidět černý kouř z několika oken i pater. Že jsou v oknech a na parapetech lidé bylo viditelné až při příjezdu přímo před hotel
- velitelem zásahu (VZ) byl vydán rozkaz k záchraně osob z 1. patra za pomoci nastavovacích žebříků, na záchranu osob z vyšších pater za pomoci AZ-37
- ustavení AZ-37 bylo ztíženo zaparkovaným vozidlem vedle žebříku, které bylo poškozeno otáčením věže (viz. následný obrázek)

Foto ze zásahu





Nástupní plocha



Síly a prostředky na místě MU



JPO:

HS01, HS02, HS03, HS04, HS05, HS06, HS07, HS08, HÚOPH, HS11, JSDH Stodůlky, JSDH Cholupice, JSDH Suchdol, JSDH Lysolaje, JSDH Satalice a JSDH D. Měcholupy

Celkem: 120 hasičů, 21x CAS, 7x AZ (1x AZ-52, 2x AZ-37, 1x AZ - 40 a 3x AZ-30), spotřebováno 15,5 m³ vody na hašení, vyměněno 150 ks DT

PČR:

(v době zpracování prezentace nebylo upřesněno)

ZZS:

(v době zpracování prezentace nebylo upřesněno)

Velení u zásahu



- po příjezdu na místo přebírá velení zásahu velící důstojník směny (VDS) od velitele družstva z HS01
- VZ por. Bc. Antonín Šustr
- štáb VZ zřízen ve II. stupni požárního poplachu
- VČ z HS07 ppor. Bc. Jan Kulhánek (velitel sektoru 1, pravá část)
- VČ z HS03 ppor. Bc. Felix Malec (velitel sektoru 2, levá část)
- velitelé jednotek HZSP (jednotlivá patra hotelu)

Foto ze zásahu



Štáb velitele zásahu



Náčelník štábu – ppor. Bc. Aleš Šenkýř (VČ z HS01) - odpovědnost za činnost štábu, určování shromaždiště osob, pomocník VZ

Členové štábu pro:

Spojení – nstržm. Václav Bareš (HS01) - spojení mezi jednotkami a KOIS, evidence zachráněných, evakuovaných a zraněných osob

Týl – ppor. Bc. Pavel Červenka (VČ z HS05) – zabezpečení týlového kontejneru, střídání a odpočinek hasičů a složek IZS

Nasazení SaP – nprap. Radek Svatoš (VD z HS01) – zásobování hasební vodou, záloha a jištění nasazených hasičů

Štáb velitele zásahu



Zástupci složek IZS a přizvaní odborníci:

- inspektor provozu ZZS hl. m. Prahy
- velitel PČR (PMJ hl. m. Prahy)
- řídicí důstojník HZSP brig. gen. Ing. Roman Hlinovský (ředitel HZS hl. m. Prahy), komunikace s médii a krizovým managementem hl. m. Prahy
- MUDr. Petr Kolouch, MBA (ředitel ZZS hl. m. Prahy)
- tiskový mluvčí HZSP

Činnost JPO



Záchrana osob

vnějškem budovy:

- nasazeny 3 automobilové žebříky (AZ - 37, AZ - 40, AZ - 30), nastavovací žebříky
- zachráněno 34 osob

vnitřkem budovy:

- po vnitřních schodištích pomocí vyváděcích kukel zachráněny 4 osoby
- dále zachráněno 6 osob, nalezeny v bezvědomí, resuscitovány

Likvidace požáru

- nasazeny 3 útočné proudy do prostoru 1. – 3. NP, schodiště, OA
- odvětrání vnitřních prostor hotelu

Foto ze zásahu



Foto ze zásahu



Foto ze zásahu



Foto ze zásahu



©HZS hl. m. Prahy\oddělení dokumentace\Milan Pacík

Součinnost složek IZS



JPO:

- záchrana osob ohrožených požárem a jeho zplodinami, předlékařská pomoc, laická resuscitace 6-ti osob, následně předání do péče ZZS hl. m. Prahy, asistence při následné péči, štáb VZ
- likvidace požáru budovy hotelu, následně předání místa zásahu PČR

PČR:

- vytýčení zóny pro zasahující složky, její ostraha
- asistence při resuscitaci a záchraně osob
- převzetí a střežení místa události do předání majitelům
- ztotožnění osob
- řízení dopravy, organizace evakuačních autobusů

ZZS:

- resuscitace zraněných osob, péče o zraněné osoby na shromaždišti (vedlejší restaurace)
- transport zraněných osob do zdravotnických zařízení

Foto ze zásahu



©HZS hl. m. Prahy\oddělení dokumentace\Milan Pacík

Foto ze zásahu



Strategická úroveň a týl



Magistrát hl. m. Prahy

- zástupci magistrátu hl. m. Prahy
- primátorka hl. m. Prahy Mgr. Adriana Krnáčová
- zástupci městské části Prahy 2, starostka MČ Prahy 2

Týlové zajištění

- ČČK (občerstvení pro zasahující)
- DP hl. m. Prahy (autobusy pro záchráněné a evakuované)

Foto ze zásahu



Bilance zraněných



Zraněné civilní osoby

lehce

- kontrola všech hostů hotelu na místě události

těžce (nadýchání zplodin hoření)

- 6 osob, laická, následně lékařská resuscitace

úmrtí (nadýchání zplodin hoření)

- u 2 osob lékařem konstatována smrt na místě události

- 2 osoby zemřely následně ve zdravotnickém zařízení

Zranění příslušníků HZS hl. m. Prahy

- 2 příslušníci, pád z výšky (ze schodiště)

Foto ze zásahu



Foto ze zásahu



Poznatky ze zásahu



Pozitiva:

- krátký dojezdový čas prvních jednotek na místo
- v prvním sledu vyslány 2 automobilové žebříky
- rychlý průzkum a rozhodnutí taktiky zásahu VZ
- vyhlášení Zvláštního stupně požárního poplachu
- záchrana osob ze zasaženého objektu v krátké době
- rychlá likvidace požáru
- přítomnost ČČK, který zajistil občerstvení pro všechny zasahující
- spolupráce všech zasahujících složek

Poznatky ze zásahu



Negativa:

- žádný kontakt s personálem (recepční) – nevědělo se o dalších schodištích, přibližném počtu osob v hotelu, atd.
- složitost objektu
- nefunkční varovný systém EPS v objektu
- úmrtí 4 osob
- zranění zasahujících hasičů
- nedostatečný počet termovizí pro zasahující hasiče (orientace, záchrana)
- vysoká škoda (cca 20 mil. Kč)
- nevhodně zvolené místo resuscitace

Hotel Eurostars David



Před požárem – vchod venkovní



Po požáru – vchod venkovní



Hotel Eurostars David



Před požárem – vchod vnitřní



Po požáru – vchod vnitřní



Hotel Eurostars David




Před požárem - recepce

Po požáru - recepce



Hotel Eurostars David



Před požárem - schodiště

Po požáru - schodiště



Hotel Eurostars David



Před požárem - patro

Po požáru - patro



©HZS hl. m. Prahy/oddělení dokumentace/Milan Pacík

Poděkování za záchranu



Děkujeme za záchranu z
hotelu Eurostar David.

Vaši hasiči jsou hrdinové!

Rodina Vervoort
Moerdijk (Holandsko)



Hotel Eurostars David



Děkuji za pozornost